

Кнауф Flächenpachtel

Материјал

Подрачје на примена

Својства



Материјал

Состав на материјалот

Кнауф Flächenpachtel е прашкаст материјал изработен врз база на гипс и адитиви, прилагоден за неговата намена.

Складирање

Вреќите треба да се чуваат на суво место на палети. Отворените и оштетени вреќи први да се земат за употреба. Се складира до 6 месеци.

Податоци за порачка

вреќа 5кг	бр. производ	833 62 100
вреќа 20кг	бр. производ	833 62 200

Подрачје на примена

Се користи за различна намена, за внатрешна употреба. Кнауф Flächenpachtel се користи за:

- глетување на големи површини со мала дебелина на слојот.
- за израмнување на нерамнини.
- за разни корекции, на пр. затварање на пукнатини, шуплини.

Својства

- висококвалитетна смеса за глетување
- прашкаст материјал, готов за обработка
- лесно се подготвува без грутки
- добро се лепи на подлогата
- гипсен производ
- кремаста смеса
- за различни корекции
- лесно се чисти алатот

Кнауф довел Скопје

ул. Даме Груев бр.5 Скопје тел. 02/31-17-765, 31-16-562, факс 02/32-13-153

e-mail: info@knauf.com.mk .internet:http://www.knauf.com.mk

02/31-17-765
31-16-562
02/32-13-153

Обработка

Подлога

Подлогата мора да биде сува, чиста, цврста и носива. Остатоците од нечистотии, тапети, масло и стари премази треба да се отстранат пред глетувањето.

Силно вливливите подлоги треба предходно да се премачкаат со премаз Кнауф Grundiemittel.

Мазните невливливи бетонски површини треба предходно да се премачкаат со Кнауф Betokontakt.

Замешување

Кнауф Flächenpachtel се истура во чиста вода (околу 0,5 л вода за 1 кг прашак), се кисне околу 5 минути и меша додека не исчезнат грутките, се остава да стаса околу 2 минути и уште еднаш се промешува кратко.

Потрошувачка на материјал:

Околу 1 кг за 1 мм/м² дебелина на слој.

Обработка

Кнауф Flächenpachtel се нанесува површински со глетарка. Откако ќе се стврдне површината може да се измазни со влажен сунѓер. Евентуалното шмирглање на површината или сите последователни работи (лепење тапети, молерисување) може да се извршат по потполно исушување на материјалот.

Работна температура

Температурата на просторијата и подлогата треба да е најмалку + 5° C.

Отворено време

Од моментот на мешање околу 90 минути.

Забелешки

Кнауф Flächenpachtel не треба да се меша со други материјали бидејќи со тоа се менуваат неговите својства. По работата алатот и садовите треба веднаш да се измијат со вода. Нечисти садови и алат за мешање го скратуваат отвореното време.